



és hátsó túlnyúlások, azaz terepszögek ugyanakkorák.

Túlóra, 109-es a neved!

A két, tökéletesen restaurált Land Rover nemcsak hosszúsága és színe különbözteti meg egymástól, hanem a felújításukra fordított munkaórák száma is.

- Az itt látható 109-es Station Wagon legalább kétszer annyi munkát igényelt, mint a rövidebb tengelytávú társa. Elsősorban azért, mert ennek öt ajtaja van, míg a másiknak csupán három. Egyáltalán nem mindegy, hány ajtóval kell foglalkozni, mert a fémváz az alumínium borítás alatt képes teljesen elrohadni. A másik,

A 109-es gazdája Németországban helyezi majd forgalomba járművét

